

【Windows10 未対応及び、使用に際して注意が必要な周辺機器】

- ・ ナンバーディスプレイアダプタ(アロハ PC-1)※1
- ・ タッチパネルモニター(ET1715L-8CWB-1-GY-NL-RCHR-G)※2
- ・ バーコードスキャナー (有線) (MS180)※3

※1 ELECOM 製 シリアル変換ケーブル ([UC-SGT](#))で PC に接続されているサロン様は ELECOM 製シリアル変換ケーブル ([UC-SGT1](#))をサロン様にて別途ご購入頂く必要が御座います。(※UC-SGT では、動作しない為)

※2 Windows10 64bit で不具合があり、現状対応は致しておりません。
引き続き検証を行い、進捗があり次第ご報告致します。

※3 旧：バーコードスキャナー (有線) (MS180)に関しては、今後対応の予定は御座いません。尚、現行のバーコードスキャナー (有線) (MS5145 Eclipse) をご使用の場合、使用に問題は御座いませんのでご安心下さい。



【旧】

バーコードスキャナー (MS180)



【現行】

バーコードスキャナー (MS5145 Eclipse)

本件につきまして何かご不明な点等ございましたらお気軽に下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先：VID サポートセンター

TEL：092-737-8110

サポート受付時間：月～金 9:00～18:00